



VILLE D'OTTERBURN PARK

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

Réalisé par : Vincent Verdon, inspecteur en urbanisme

Vérifié par : Rachel Comeau, urbaniste

Date : 11 septembre 2012

TABLE DES MATIÈRES

1. AVANT PROPOS	3
2. MÉTHODOLOGIE	3
3. CONTEXTE HISTORIQUE	5
3-1. SEIGNEURIE	5
3-2. PAROISSE DE SAINT-HILAIRE	5
3-3. MUNICIPALITÉ D'OTTERBURN PARK	6
3-4. VILLE D'OTTERBURN PARK.....	6
4. SOMMAIRE DE L'ANALYSE	8
4-1. HAUTEUR DU BÂTIMENT	8
4-2. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR.....	8
4-3. TOITURE	10
4-4. LES OUVERTURES	14
4-5. INTERFACE D'ACCÈS	19
4-6. AUTRE DÉTAILS	23
5. CONCLUSION	25
6. BIBLIOGRAPHIE.....	27
7. ANNEXE A : CARTE	29
8. ANNEXE B : LES FICHES DESCRIPTIVES DES BÂTIMENTS	31

AVANT PROPOS

Le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) est un outil complémentaire permettant à la municipalité d'assurer la qualité de l'implantation et l'intégration architecturale tout en tenant compte des particularités de chaque situation. Au-delà des normes normatives des règlements de zonage, de construction ou de lotissement, le PIIA permet de préserver le caractère des ensembles bâtis et de respecter les typologies architecturales d'origine d'un secteur.

Le PIIA de la ville d'Otterburn Park a pour objectif de préserver l'aspect champêtre des secteurs du Vieux-Otterburn et du Pont-Noir. Ainsi, tout projet de construction ou de rénovation extérieur dans ces deux secteurs doit être évalué par la Ville.

Le présent document a pour but de guider les officiers municipaux, les membres du comité consultatif d'urbanisme (CCU) et les membres du conseil municipal à fournir un avis plus éclairé sur la préservation de l'aspect champêtre des secteurs du Vieux-Otterburn et du Pont-Noir.

MÉTHODOLOGIE

En premier lieu, nous avons consulté plusieurs cahiers de la Société d'histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire afin de mieux connaître notre territoire. Ensuite, nous avons utilisé une liste du rôle d'évaluation recensant 210 bâtiments sur le territoire de la ville d'Otterburn Park étant construit avant 1945. À l'aide de cette liste, nous avons réalisé une carte identifiant tous ces bâtiments et nous avons créé des fiches descriptives pour chacun de ceux-ci. Les données ont été prélevées directement sur le terrain.

En second lieu, nous avons rassemblé les données des fiches afin d'établir le bâtiment type par rapport à l'ensemble des bâtiments construits avant 1945 sur le territoire. L'analyse englobait les éléments suivants : la fondation, la hauteur, le revêtement, la toiture, les ouvertures et l'interface d'accès des bâtiments.

En dernier lieu, les données nous ont permis de soulever les bâtiments qui correspondaient aux caractéristiques suivantes : pouvoir l'identifier sur une photo d'époque, avoir un bon état de conservation ou avoir un style particulier. Au final, sur les 210 bâtiments, nous avons relevé 44 bâtiments d'intérêt particulier. Ils ont été identifiés par une étoile rouge sur les fiches descriptives et la carte intitulée «Bâtiments d'intérêt de la ville d'Otterburn Park».


À des fins de compréhension, voici les définitions des termes qui sont utilisés dans le document :

- **À 2 versants** : Un toit à deux pentes.
- **À 4 versants** : Un toit à quatre pentes.
- **Abri d'auto attenant** : Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au stationnement des véhicules de promenade; un côté de l'abri est fermé par le mur du bâtiment auquel cet abri est attaché.
- **Aluminium** : Métal blanc, léger, ductile, malléable, s'oxydant peu à l'air.

- **Balcon** : Plate-forme extérieure sans issue au sol, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment principal.
- **Bardeau d'asphalte** : Feuille longue et mince, à base d'asphalte et servant à recouvrir un toit.
- **Battant** : Une partie d'une fenêtre mobile sur ses gonds.
- **Béton** : Matériau de construction produit par un mélange d'agrégats avec un liant et, spécialement, par malaxage de graviers, de sable, de ciment et d'eau.
- **Bois** : Matière compacte et ligneuse composant le tronc, les branches et les racines des arbres.
- **Brique** : Matériau de construction fait avec de l'argile façonnée en forme de parallélépipède rectangle.
- **Cheminée** : Construction où l'on peut faire du feu, qui comprend un foyer et un conduit destiné à évacuer la fumée.
- **Coulissante** : Fenêtre dont les vantaux coulissent horizontalement.
- **Étage** : Chacun des espaces compris entre deux planchers successifs d'un édifice.
- **Fixe** : Fenêtre dont les vantaux ne bougent pas.
- **Galerie** : Plate-forme extérieure avec issue au sol, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment principal.
- **Garage attenant** : Bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal servant au rangement de véhicules de promenade.
- **Gloriette** : Bâtiment complémentaire détenant un pourcentage de fenestration (ouverture) d'au moins cinquante pour cent (50 %) sur chacun des côtés (murs). Bâtiment ne servant pas de lieu d'entreposage à l'exception du mobilier que l'on retrouve sur une terrasse (chaises et tables de patio).
- **Guillotine** : Fenêtre dont les vantaux coulissent verticalement.
- **Mansarde** : Un toit brisé à quatre pans.
- **Pente vers l'arrière** : Inclination du toit vers l'arrière du bâtiment.
- **Pierre** : Matière minérale dure et solide, formant des masses compactes à l'intérieur ou à la surface de l'écorce terrestre.
- **Porche** : Avant-corps d'un édifice, qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur.
- **PVC (Polychlorure de vinyle)** : polymère du chlorure de vinyle, matière plastique très utilisée en minces épaisseurs.
- **Solarium attenant** : Galerie ou balcon «3 saisons» en saillie du bâtiment principal et fermé par un plafond et des murs composés à plus de soixante pour cent (60 %) de fenêtres, comprenant une porte de type «extérieur» entre le solarium et le bâtiment principal.
- **Stuc** : Enduit ayant l'aspect du marbre, constitué généralement de plâtre fin, de colle et de poussière de marbre ou de craie.
- **Tôle** : Métal laminé en feuilles.
- **Véranda** : Balcon ou galerie «3 saisons» en saillie du bâtiment principal et fermé par un plafond et des murs non isolés, dont au moins deux (2) murs doivent comporter un minimum de soixante pour cent (60 %) d'ouvertures constituées de moustiquaires, comprenant une porte de type «extérieur» entre la véranda et le bâtiment principal.
- **Vinyle** : Radical éthylénique monovalent qui entre dans la composition des matières plastiques.

CONTEXTE HISTORIQUE

Les officiers municipaux, les membres du comité consultatif d'urbanisme (CCU) et les membres du conseil municipal doivent absolument connaître l'histoire du développement de la ville d'Otterburn afin de fournir un avis à caractère champêtre. C'est donc pour cela que nous avons relevé les moments importants de la Ville. Nous pouvons segmenter en quatre parties l'histoire de la Ville, soit la seigneurie, la paroisse de Saint-Hilaire, la municipalité d'Otterburn Park et la ville d'Otterburn Park.



SEIGNEURIE

- **En 1848**, la construction de la ligne ferroviaire entre Longueuil et Portland amène une prospérité économique pour Saint-Hilaire et sa région avoisinante.

PAROISSE DE SAINT-HILAIRE

- **Le 1^{er} juillet 1855**, les municipalités font leurs apparitions, dont la Paroisse de Saint-Hilaire qui englobait les villes actuelles de Mont-Saint-Hilaire et d'Otterburn Park. De plus, durant cette même année, il y a eu la création du plus vaste parc public du Dominion, soit le parc Otterburn.
- **En 1912**, la paroisse assiste à la création d'un nouveau quartier autour du parc Otterburn. Les promoteurs David Mason et Ernest Spiller ont fait l'acquisition de tous les lots entre les actuelles rues Prince-Albert et Gervais. De plus, un premier démembrement de la paroisse de Saint-Hilaire mène à la création du village de Saint-Hilaire.
- **En 1917**, la création d'un tronçon de la rue chemin des Patriotes jusqu'à la rue Connaught et un traversier entre Otterburn et Beloeil attirait un grand nombre de futurs propriétaires à venir s'établir autour du parc.
- **Le 22 octobre 1920**, le promoteur Ernest Spiller acquiert d'Arsène Auclair une partie du lot 130 borné par les actuelles rues Clifton et Eleanor.
- **En 1924**, la rue Prince-Edward se municipalise et se prolonge pour relier l'actuel chemin des Patriotes et chemin Ozias-Leduc.
- **En 1927**, la paroisse commence à s'électrifier.
- **En 1950**, un second détachement de la paroisse de Saint-Hilaire comprenant toute la plaine agricole incluant la montagne conduit à la création de la municipalité de Mont-Saint-

Hilaire. Après cette scission, il ne reste que les terrains entourant le parc situé entre les rues Clifton et Ruth à partir de l'actuel chemin Ozias-Leduc jusqu'à la rivière Richelieu. La Paroisse devient majoritairement anglophone.

MUNICIPALITÉ D'OTTERBURN PARK

- **Le 31 janvier 1953**, le restant de la paroisse de Saint-Hilaire change de nom pour celui de la municipalité.
- **Le 1^{er} janvier 1960**, la municipalité annexe à son territoire des propriétés bordant la municipalité au nord de la rue Clifton à la ferme Comtois et au sud de la ferme Duclos jusqu'à la limite de la paroisse de Saint-Mathias.
- **En 1961**, la municipalité achète l'ancienne glacière de François Leclerc pour la convertir en une caserne de pompiers et un garage municipal.
- **En 1965**, la municipalité devient propriétaire du chalet (Club de canotage) situé sur la rive du Richelieu, au bas de la rue Oxford.
- **Le 28 avril 1967**, la municipalité fait l'acquisition d'un bungalow situé au 472, rue Prince-Edward pour loger l'hôtel de ville et le service de police.
- **Le 10 juin 1968**, la municipalité s'étend sur un territoire de 1314 acres, dont 78% sont occupés par des établissements de type résidentiel. La population y est estimée à 4 125 personnes, dont 1 021 sont propriétaires. L'évaluation imposable est de 8,6 millions \$.

VILLE D'OTTERBURN PARK

- **En 1969**, la municipalité d'Otterburn Park obtient son statut de Ville. Le territoire est presque tout subdivisé avec rue asphaltée, égouts, filtration de l'eau, station de pompiers ainsi qu'un service de police.
- **Dès 1980**, la ville s'informatise et améliore les infrastructures et les immobilisations de la ville. De plus, le boom domiciliaire du milieu des 1980 amène plusieurs jeunes familles francophones à venir s'installer.
- **En 1981**, la Résidence du Parc, administré par l'Office municipal d'habitation, est construite sur la rue Sharron. La résidence comprend 20 logements à loyer modique pour personnes âgées. De plus, le Projet Mountainview, sur la rue Spiller, est administré depuis 1981 par une corporation sans but lucratif. On y compte 30 logements.
- **En 1982**, la Ville construit un garage municipal sur la rue Bellevue et aménage les bureaux des travaux publics. De plus, la ville fait l'achat d'un local pour la bibliothèque, face au pavillon II de l'école Notre-Dame, au 545, chemin des Patriotes ancien entrepôt de Théo Auclair.
- **En 1986**, la population de la ville est estimée à 5 600 personnes.
- **En 1987**, la ville construit un poste de police, sur le terrain adossé à la caserne des pompiers, au 150, rue Prince-Arthur.
- **En 1988**, chaque quartier ou arrondissement de la ville est doté d'un parc. On en compte une quinzaine. En incluant les Bosquets Albert Hudon, un boisé privé de 458 510 mètres


- carrés, et la halte routière, en bordure du Richelieu, cédée à la Ville par le gouvernement du Québec en avril 1988, plus de 10% du territoire est occupé par des espaces verts. Le nombre des terrains vacants diminue rapidement.
- **En 1995**, la ville construit un édifice regroupant les services techniques et loisirs et culturels.
 - **En 1996**, la population anglophone de la ville est estimée à 16%, alors qu'en 1960 elle était de 85%. Malgré la forte baisse de la population anglophone, la ville continue de conserver son statut de ville bilingue.
 - **Aujourd'hui**, le territoire est occupé à près de 70%. La ville est restée un endroit où il fait bon vivre. La présence du transport en commun, le désir de vivre en banlieue, l'environnement et la qualité de vie motivent les personnes à résider à Otterburn Park. La ville continue de se développer et revitaliser au rythme des projets domiciliaires sur son territoire.

SOMMAIRE DE L'ANALYSE

Cette partie du document a pour but d'établir le bâtiment type de la ville d'Otterburn Park par rapport à l'ensemble des bâtiments construits avant 1945 sur le territoire.


HAUTEUR DU BÂTIMENT

L'observation des données sur le nombre d'étages des bâtiments analysés permet de soulever une tendance de 1 étage. Nous remarquons que 68% des bâtiments ont 1 étage alors que les bâtiments à 2 étages se situent à 32%.




REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

L'observation des données sur les matériaux de la façade des bâtiments analysés permet de soulever une tendance de matériaux en bois. Nous remarquons que 30% des bâtiments sont en bois ou subs.



De plus, l'observation des données sur la couleur du revêtement en façade des bâtiments analysés permet de soulever une tendance de la couleur blanche. Nous remarquons que 79 des bâtiments ont un revêtement de couleur blanc.




- Le revêtement en déclin de bois est très populaire. Teint, peint ou simplement traité, il donne aux bâtiments un aspect typique des maisons d'autrefois.
- Le bardeau de cèdre donne une apparence champêtre. On le retrouve souvent dans le haut des pignons de façon décorative.
- Le revêtement demi-billots donne un aspect typique des cabanes du Canada.


Déclin de bois	Bardeau de cèdre
	
Demi-billots	Demi-rond
	
Stuc	Brique
	

TOITURE


L'observation des données sur la forme de la toiture des bâtiments analysés permet de soulever une tendance à 2 versants. Nous remarquons que 67% des bâtiments ont une toiture à 2 versants.



De plus, l'observation des données sur les matériaux de la toiture des bâtiments analysés permet de soulever une tendance de matériaux en bardeau d'asphalte. Nous remarquons que 87% des bâtiments ont une toiture en bardeau d'asphalte.



De plus, l'observation des données sur la couleur de la toiture des bâtiments analysés permet de soulever une tendance de la couleur noire. Nous remarquons que 83 des bâtiments ont une toiture de couleur noire.



Bardeau d'asphalte	À 2 versants
	
Tôle	À 4 versants
	
Bardeaux d'acier	Mansarde
	


- Les corniches, les lucarnes et les rives des toits donnent une apparence champêtre. Ils ont un grand impact visuel au cachet du bâtiment.
- Les corniches, les lucarnes et les rives des toits sont des endroits privilégiés pour ajouter des éléments décoratifs : consoles, frises décoratives, mâts de faîtage, etc.

Lucarne	Lucarne
	
Lucarne	Lucarne
	
Corniches	Corniches
	


Mât de faîtage	Mât de faîtage
	
Consoles	Frises décoratives
	
Frises décoratives	Frises décoratives
	

LES OUVERTURES


L'observation des données sur la forme générale des fenêtres des bâtiments analysés permet de soulever une tendance rectangulaire. Nous remarquons que 98% des bâtiments ont des fenêtres en forme rectangulaire.



De plus, l'observation des données sur le type d'ouverture des fenêtres des bâtiments analysés permet de soulever une tendance battant et guillotine. Nous remarquons que 40% des bâtiments ont des fenêtres de type battant et 41% des bâtiments ont des fenêtres de type guillotine.



De plus, l'observation des données sur les matériaux des fenêtres des bâtiments analysés permet de soulever une équivalence des trois matériaux. Nous remarquons que 31% des bâtiments ont des fenêtres en aluminium, 32% des bâtiments ont des fenêtres en bois et 37% des bâtiment ont des fenêtres en PVC.




- Les chambranles sont souvent peints d'une couleur différente pour créer un contraste avec le revêtement du bâtiment.
- Les chambranles sont souvent tous identiques ou de même style.

<p>Chambranles</p> 	<p>Chambranles</p> 
<p>Chambranles</p> 	<p>Chambranles</p> 
<p>Chambranles</p> 	<p>Chambranles</p> 


- Les volets sont presque toujours peints d'une couleur contrastant avec celle des murs du bâtiment. Il en existe un grand nombre de modèles et de formats.

Volets décoratifs	Volets décoratifs
	
Volets décoratifs	Volets décoratifs
	
Volets décoratifs	Volets décoratifs
	

L'observation des données sur les matériaux des portes des bâtiments analysés permet de soulever une tendance de matériaux en aluminium. Nous remarquons que 54% des bâtiments ont des portes en aluminium.



De plus, l'observation des données sur la couleur de la porte des bâtiments analysés permet de soulever une tendance de la couleur blanche. Nous remarquons que 136 des bâtiments ont une porte de couleur blanche.




- Les chambranles, tout comme les fenêtres, sont souvent peints d'une couleur différente pour créer un contraste avec le revêtement du bâtiment.
- Les chambranles sont souvent tous identiques ou de même style.



<p>Chambranles</p> 	<p>Chambranles</p> 
<p>Chambranles</p> 	<p>Chambranles</p> 


➤ Les moustiquaires donnent un élément supplémentaire à l'aspect champêtre.

<p>Moustiquaire</p> 	<p>Moustiquaire</p> 
--	---



INTERFACE D'ACCÈS

L'observation des données sur l'interface d'accès des bâtiments analysés permet de soulever une tendance de porche. Nous remarquons que 53% des bâtiments ont un porche comme interface d'accès.



➤ Les interfaces d'accès contribuent grandement au cachet du bâtiment.

Solarium



Solarium



Galerie



Galerie



Porche



Porche




- Les aisseliers ornent l'extrémité des poteaux de la galerie.
- Les aisseliers et les balustres sont des éléments décoratifs à la galerie et lui donnent du caractère au bâtiment.

Aisseliers 	Balustrade 
Aisseliers 	Balustrade 
Aisseliers 	Balustrade 

- Les contremarches sont un autre élément décoratif à la galerie et lui donnent du caractère au bâtiment.

Contremarche	Contremarche
	
Contremarche	Contremarche
	
Contremarche	Contremarche
	

AUTRE DÉTAILS



Cheminée en pierre



Cheminée en brique



Balcon



Balcon



Gloriette	Gloriette
	

CONCLUSION

Les bâtiments de style champêtre sont chaleureux s'intégrant avec harmonie à un environnement boisé ou naturel par leur revêtement de pierre ou déclin de bois. Les bâtiments champêtres, que certains nomment Campagnard ou rustique, intègrent des éléments architecturaux tel que des toits en pignon, des chambranles contrastantes, des volets, des lucarnes et des balcons en façade, et même de côté à l'occasion.

L'analyse de la précédente partie du présent document démontre que le bâtiment type de la ville d'Otterburn Park est bel et bien de style champêtre. En effet, nous pouvons constater que la majorité des bâtiments ont un revêtement extérieur en déclin de bois et ont un porche comme interface d'accès. De plus, la Ville préconise un environnement boisé. À titre d'exemple, vous trouverez ci-dessous des exemples de bâtiments de style champêtre:



En somme, les officiers municipaux, les membres du comité consultatif d'urbanisme (CCU) et les membres du conseil municipal doivent porter une attention particulière sur l'objectif de préserver l'aspect champêtre dans les secteurs du Vieux-Otterburn et Pont-Noir. Ce cachet particulier est important à préserver puisqu'il s'agit d'une page de notre histoire.

BIBLIOGRAPHIE

Clément Carole & Côté Alain, *Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park, Ville d'Otterburn Park, Juin 1995, 52 pages.*

Côté Alain, *Cahier d'histoire n° 85 février 2008, Société d'histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire, 2008, 40 pages.*

Côté Alain, *Cahier d'histoire n° 63 octobre 2000, Société d'histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire, 2000, 40 pages.*

Côté Alain, *Cahier d'histoire n° 78 octobre 2005, Société d'histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire, 2005, 40 pages.*

Rôle d'évaluation, *Évimbec, Ville d'Otterburn Park, Québec, 2011.*

ANNEXE A

CARTE



Inventaire du patrimoine bâti

Bâtiments d'intérêt de la ville
d'Otterburn Park
(Annexe A)



Bâtiments construits entre 1850 et 1909



Bâtiments construits entre 1910 et 1919



Bâtiments construits entre 1920 et 1929



Bâtiments construits entre 1930 et 1939



Bâtiments construits entre 1940 et 1945



Bâtiments d'intérêt particulier



Vérifié par : Rachel Comeau, urbaniste et directrice du
Service de l'urbanisme

Dessiné par : Vincent Verdon, inspecteur en urbanisme

Date: Septembre 2012

0 90 180 270 360 m



1: 9000

Échelle approximative

ANNEXE B

LES FICHES DESCRIPTIVES DES BÂTIMENTS



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

No. de fiche descriptive	No. civique de l'emplacement	Voie publique de l'emplacement	Date année construction	Bâtiment d'intérêt particulier
1	30	CLIFTON	1925	
2	46	CLIFTON	1925	★
3	58	CLIFTON	1925	★
4	70	CLIFTON	1930	★
5	78	CLIFTON	1930	
6	94	CLIFTON	1940	
7	104	CLIFTON	1940	
8	114	CLIFTON	1925	
9	170	CLIFTON	1931	
10	503	COPPING	1930	
11	6 à 16	PRINCE-EDWARD	1920	★
12	29	PRINCE-EDWARD	1925	
13	39	PRINCE-EDWARD	1925	★
14	42	PRINCE-EDWARD	1920	
15	45	PRINCE-EDWARD	1925	★
16	51	PRINCE-EDWARD	1926	★
17	58	PRINCE-EDWARD	1930	
18	59	PRINCE-EDWARD	1921	
19	81	PRINCE-EDWARD	1920	
20	92	PRINCE-EDWARD	1920	
21	110	PRINCE-EDWARD	1920	
22	130	PRINCE-EDWARD	1915	★
23	133	PRINCE-EDWARD	1922	
24	189	PRINCE-EDWARD	1930	
25	209 à 209A	PRINCE-EDWARD	1943	
26	228	PRINCE-EDWARD	1928	
27	254	PRINCE-EDWARD	1928	
28	461	PRINCE-EDWARD	1942	★
29	483	PRINCE-EDWARD	1925	
30	20	ELEANOR	1928	★
31	25	ELEANOR	1930	★
32	28	ELEANOR	1925	★
33	35	ELEANOR	1930	
34	36	ELEANOR	1924	
35	47	ELEANOR	1920	
36	50	ELEANOR	1925	
37	58	ELEANOR	1925	★
38	59	ELEANOR	1935	
39	69	ELEANOR	1920	
40	74	ELEANOR	1921	
41	83	ELEANOR	1922	
42	88	ELEANOR	1921	
43	116	ELEANOR	1905	★
44	128	ELEANOR	1939	
45	133	ELEANOR	1915	
46	142	ELEANOR	1937	
47	159	ELEANOR	1900	★
48	188	ELEANOR	1940	
49	11	HELEN	1926	★
50	24	HELEN	1925	
51	36	HELEN	1925	
52	49	HELEN	1920	★
53	56	HELEN	1922	
54	70	HELEN	1925	
55	84	HELEN	1942	



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

No. de fiche descriptive	No. civique de l'emplacement	Voie publique de l'emplacement	Date année construction	Bâtiment d'intérêt particulier
56	92	HELEN	1925	
57	98	HELEN	1940	★
58	108	HELEN	1925	
59	120	HELEN	1940	
60	125	HELEN	1921	
61	190	HELEN	1945	
62	207	HELEN	1932	
63	216	HELEN	1945	
64	224	HELEN	1925	
65	115	PRINCE-ALBERT	1925	
66	117	PRINCE-ALBERT	1925	
67	168	PRINCE-ALBERT	1933	
68	195	PRINCE-ALBERT	1942	
69	218	PRINCE-ALBERT	1912	
70	226	PRINCE-ALBERT	1940	★
71	227	PRINCE-ALBERT	1914	
72	176	PRINCE-GEORGE	1912	★
73	186	PRINCE-GEORGE	1928	
74	217	PRINCE-GEORGE	1921	
75	241	PRINCE-GEORGE	1905	
76	101	PRINCE-ARTHUR	1945	
77	107	PRINCE-ARTHUR	1945	
78	111	PRINCE-ARTHUR	1945	
79	115	PRINCE-ARTHUR	1925	
80	128	PRINCE-ARTHUR	1920	
81	176	PRINCE-ARTHUR	1910	
82	215	PRINCE-ARTHUR	1926	★
83	218	PRINCE-ARTHUR	1925	
84	221	PRINCE-ARTHUR	1939	★
85	238	PRINCE-ARTHUR	1937	
86	248	PRINCE-ARTHUR	1937	
87	262	PRINCE-ARTHUR	1940	★
88	269	PRINCE-ARTHUR	1930	
89	280	PRINCE-ARTHUR	1930	
90	439	PRINCE-ARTHUR	1925	
91	449	PRINCE-ARTHUR	1925	
92	164	CONNAUGHT	1935	★
93	172	CONNAUGHT	1939	
94	183	CONNAUGHT	1920	
95	186	CONNAUGHT	1945	
96	197	CONNAUGHT	1925	
97	204	CONNAUGHT	1930	
98	207	CONNAUGHT	1925	
99	220	CONNAUGHT	1925	
100	223	CONNAUGHT	1945	
101	269	CONNAUGHT	1940	
102	292	CONNAUGHT	1925	
103	297	CONNAUGHT	1925	
104	347	CONNAUGHT	1927	
105	350	CONNAUGHT	1945	
106	519	CONNAUGHT	1900	★
107	161	MILTON	1925	
108	205	MILTON	1925	
109	300	MILTON	1925	
110	316	MILTON	1925	



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

No. de fiche descriptive	No. civique de l'emplacement	Voie publique de l'emplacement	Date année construction	Bâtiment d'intérêt particulier
111	356	MILTON	1940	
112	415	MILTON	1920	
113	153	OXFORD	1925	
114	154	OXFORD	1945	
115	169	OXFORD	1920	
116	175	OXFORD	1925	
117	176	OXFORD	1920	
118	181	OXFORD	1910	★
119	203	OXFORD	1940	
120	204	OXFORD	1925	
121	235	OXFORD	1920	
122	236	OXFORD	1930	
123	292	OXFORD	1925	
124	306	OXFORD	1940	
125	366	OXFORD	1945	
126	373	OXFORD	1944	★
127	174	LAURIER	1915	
128	200	LAURIER	1925	
129	372	LAURIER	1945	
130	153	BORDEN	1925	
131	170	BORDEN	1935	
132	176	BORDEN	1945	
133	194	BORDEN	1940	
134	199 à 201	BORDEN	1940	
135	211	BORDEN	1924	★
136	226	BORDEN	1940	
137	280	BORDEN	1935	★
138	142	GERVAIS	1925	
139	150	GERVAIS	1925	
140	156	GERVAIS	1925	
141	163	GERVAIS	1945	
142	172	GERVAIS	1910	
143	296	GERVAIS	1930	
144	346	GERVAIS	1940	
145	363	GERVAIS	1938	
146	364	GERVAIS	1925	
147	205	MILROY	1939	
148	58	RUTH	1900	★
149	74	RUTH	1916	
150	99	RUTH	1929	
151	110	RUTH	1917	
152	117	RUTH	1930	
153	128	RUTH	1923	
154	141	RUTH	1939	
155	159	RUTH	1940	
156	173	RUTH	1925	
157	183	RUTH	1925	
158	186	RUTH	1920	
159	187	RUTH	1930	
160	204	RUTH	1938	
161	214	RUTH	1925	
162	239 à 239A	RUTH	1935	
163	835	SAINT-JOHN	1945	
164	842	SAINT-JOHN	1935	
165	894	VICTORIA	1939	



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

No. de fiche descriptive	No. civique de l'emplacement	Voie publique de l'emplacement	Date année construction	Bâtiment d'intérêt particulier
166	902	VICTORIA	1925	
167	932	VICTORIA	1934	
168	900	SPILLER	1940	
169	922	SPILLER	1925	
170	814	MASON	1940	
171	826	MASON	1919	
172	853	MASON	1945	
173	856	MASON	1925	★
174	894	MASON	1928	
175	939	RIVERVIEW	1915	★
176	965	RIVERVIEW	1915	
177	985	RIVERVIEW	1925	★
178	989	RIVERVIEW	1941	
179	993	RIVERVIEW	1925	
180	1 023	RIVERVIEW	1940	
181	381	OZIAS-LEDUC	1940	★
182	431 à 433	OZIAS-LEDUC	1930	
183	973	OZIAS-LEDUC	1902	★
184	613 à 615	OZIAS-LEDUC	1900	
185	1 521	OZIAS-LEDUC	1945	
186	542	PATRIOTES	1938	
187	586	PATRIOTES	1925	
188	599	PATRIOTES	1944	
189	816	PATRIOTES	1925	
190	829	PATRIOTES	1926	
191	837	PATRIOTES	1925	
192	838	PATRIOTES	1915	★
193	874	PATRIOTES	1925	
194	903	PATRIOTES	1935	
195	907 à 909	PATRIOTES	1900	
196	912	PATRIOTES	1919	★
197	940	PATRIOTES	1925	★
198	949	PATRIOTES	1927	
199	967 à 969	PATRIOTES	1900	★
200	970	PATRIOTES	1919	★
201	985	PATRIOTES	1911	
202	986	PATRIOTES	1925	
203	1 009	PATRIOTES	1945	
204	1 026	PATRIOTES	1921	
205	1 052	PATRIOTES	1855	
206	1 262	PATRIOTES	1905	★
207	1309 à 1311	PATRIOTES	1940	
208	1 344	PATRIOTES	1890	★
209	1 396	PATRIOTES	1875	
210	1 424	PATRIOTES	1850	★
211	756	PATRIOTES	n/a	★
212	151	CONNAUGHT	n/a	★
213	318	CONNAUGHT	1956	★



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
1	30, rue Clifton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1965	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Carrée	Fixe	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK


Bâtiment # :	Adresse :	
2	46, rue Clifton	
Groupe d'usage :	Code de zonage :	
Résidentielle	Blanc	
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe/Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

La rue Prince-Edward, au début du siècle (1920-1930), illustrant le développement d'Otterburn Park. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 46, rue Clifton.



Sources : - Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park , juin 1995
- Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK


Bâtiment # :	Adresse :	
3	58, rue Clifton	
Groupe d'usage :	Code de zonage :	
Résidentielle	Blanc	
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

La rue Prince-Edward, au début du siècle (1920-1930), illustrant le développement d'Otterburn Park. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 58, rue Clifton.



Sources : - Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park , juin 1995
- Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
4	70, rue Clifton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1962	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Jaune pâle
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphale	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

La rue Prince-Edward, au début du siècle (1920-1930), illustrant le développement d'Otterburn Park. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 70, rue Clifton.



Sources : - Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park , juin 1995
- Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
5	78, rue Clifton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1950	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Bleu pâle
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphale	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulalire	Fixe/Coulissante	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
6	94, rue Clifton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brun	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Abri d'auto attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
7	104, rue Clifton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1966	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Brun
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Jaune	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
8	114, rue Clifton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1971	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
9	170, rue Clifton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1931	1963	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
10	503, rue Copping	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1965	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois/Amiante	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
11	6 à 16, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1964	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	5	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche/Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque. Ancien magasin général.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Magasin Auclair. La Maison Auclair, transformée en magasin général en 1914, était située au coin du chemin des Patriotes et de la rue Prince Edward. On y vendait de la glace et elle servait de bureau de poste. Il y a quelques années, le bâtiment a été déplacé plus en amont de la rue Prince Edward pour faire place à une station d'essence.



Sources : - Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park , juin 1995
- Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
12	29, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1969	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK


Bâtiment # :	Adresse :	
13	39, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1958	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire/arrondie	Fixe/Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

La rue Prince-Edward, au début du siècle (1920-1930), illustrant le développement d'Otterburn Park. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 39, rue du Prince-Edward.



Sources : - Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park , juin 1995
- Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
14	42, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1963	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphale	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Verte	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
15	45, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :	Code de zonage :	
Résidentielle	Blanc	
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1958	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois/Aluminium	Blanc/Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque. Autrefois, les jeunes protestants fréquentaient l'école dans cette maison privée. (Source : Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005)		
		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

La rue Prince-Edward, au début du siècle (1920-1930), illustrant le développement d'Otterburn Park. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 45, rue du Prince-Edward.



Sources : - Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park , juin 1995
- Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
16	51, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :	Code de zonage :	
Résidentielle	Blanc	
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1926	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Carrée	Fixe/Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Rouge	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

La rue Prince-Edward, au début du siècle (1920-1930), illustrant le développement d'Otterburn Park. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 51, rue du Prince-Edward.



Sources : - Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park , juin 1995
- Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
17	58, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1962	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Fibro ciment	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphale	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Fixe	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
18	59, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1921	1951	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois/Vinyle	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe/Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
19	81, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1977	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
20	92, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1962	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant/Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
21	110, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1953	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC/Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
22	130, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1915	1983	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Gloriette		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
23	133, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1922	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Vinyle	Beige/Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
24	189, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1964	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Gloriette		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
25	209 à 209A, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1943	1957	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphale	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Solarium/Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
26	228, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1928	1967	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Noir	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
27	254, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1928	1977	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Stuc	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Verte	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
2 portes d'accès en façade		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
28	461, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1942	1955	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Plat	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
29	483, rue du Prince-Edward	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1963	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK


Bâtiment # :	Adresse :	
30	20, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1928	1972	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'acier	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois/Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Vue de la rue Eleanor. Photo prise en 1930 à l'arrière de la petite école protestante faisant voir le développement domiciliaire le long de la rue Eleanor. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 20, rue Eleanor.



Source : - Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK


Bâtiment # :	Adresse :	
31	25, rue Eleanor	
Groupe d'usage :	Code de zonage :	
Résidentielle	Blanc	
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Jaune
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Vue de la rue Eleanor. Photo prise en 1930 à l'arrière de la petite école protestante faisant voir le développement domiciliaire le long de la rue Eleanor. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 25, rue Eleanor.



Source : - Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
32	28, rue Eleanor	
Groupe d'usage :	Code de zonage :	
Résidentielle	Blanc	
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1961	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante/fixe	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Bleue	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Vue de la rue Eleanor. Photo prise en 1930 à l'arrière de la petite école protestante faisant voir le développement domiciliaire le long de la rue Eleanor. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 28, rue Eleanor.



Source : - Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
33	35, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1965	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
34	36, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1924	1965	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Amiante/Aluminium	Vert/Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium/Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
35	47, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1950	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Amiante	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
36	50, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1958	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Fixe	Bois/PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Brune	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
37	58, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1974	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois/Stuc	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
38	59, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1935	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Amiante	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Verte	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
39	69, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1963	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
40	74, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1921	1958	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Rouge	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
41	83, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1922	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Beige	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
42	88, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1921	1973	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
43	116, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1905	1984	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois/Bois d'ingénierie	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Beige	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
44	128, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1939	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Garage intégré		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
45	133, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1915	1960	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
46	142, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1937	1952	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK


Bâtiment # :	Adresse :	
47	159, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1900	1975	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois/Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 159, rue Eleanor.



Source : - Photo du propriétaire



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
48	188, rue Eleanor	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1958	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Amiante	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
49	11, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Communautaire		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1926	1965	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	0	1
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Rouge	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
École primaire, cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque. Ancienne école protestante.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Vue de la rue Helen. Photo prise en 1930 à l'arrière de la petite école protestante faisant voir le développement domiciliaire le long de la rue Helen. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 11, rue Helen.



Source : Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
50	24, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1995	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
51	36, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1950	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
52	49, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1968	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Carrée	Fixe/Guillotiné/Battant	Bois/PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Vue de la rue Helen. Photo prise en 1930 à l'arrière de la petite école protestante faisant voir le développement domiciliaire le long de la rue Helen. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 49, rue Helen.



Source : Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
53	56, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1922	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
54	70, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe/Couissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Statue		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
55	84, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1942	1961	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
56	92, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1946	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Noire	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
57	98, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1964	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style Canadienne.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
58	108, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
59	120, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1959	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
60	125, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1921	1966	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
61	190, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1968	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois/Amiante	Bleu pâle
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
62	207, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1932	1951	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
63	216, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1950	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
64	224, rue Helen	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1977	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante/Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
65	115, rue du Prince-Albert	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1957	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Jaune
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
66	117, rue du Prince-Albert	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1968	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Stuc	Rose
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
2 portes en façade		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
67	168, rue du Prince-Albert	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1933	1962	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
68	195, rue du Prince-Albert	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1942	1960	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Brun
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Auminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
69	218, rue du Prince-Albert	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1912	1945	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Stuc/Pierre	Blanc/Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Rouge	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
70	226, rue du Prince-Albert	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1979	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Pierre	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style Canadien.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
71	227, rue du Prince-Albert	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1914	1969	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Brun
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
72	176, rue du Prince-George	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1912	1961	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Bois d'ingénierie	Rouge/Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Gris	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
73	186, rue du Prince-George	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1928	1959	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Bois	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Bleu	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
74	217, rue du Prince-George	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1921	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
75	241, rue du Prince-George	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1905	1954	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Beige	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
76	101, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1958	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Solarium/Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
77	107, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1950	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
2 Cheminées		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
78	111, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1951	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Verte	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
79	115, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1962	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois/Aluminium	Brun/Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium/Bois	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
80	128, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1969	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
81	176, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1910	1969	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Amiante/Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe/Battant	Aluminium/Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
82	215, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1926	1969	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Bleu
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
83	218, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1950	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Rouge	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
84	221, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1939	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Jaune pale
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant/Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
85	238, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1937	1958	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
86	248, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1937	1976	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Bleu	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
87	262, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1961	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
88	269, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1976	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois/Amiante	Jaune
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium/Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
89	280, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1960	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Véranda
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
90	439, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1972	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
91	449, rue du Prince-Arthur	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
92	164, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1935	1964	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant/Coulissant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Gris	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
93	172, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1939	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Rouge	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
94	183, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1958	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Bleue	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
95	186, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Pierre/Aluminium	Gris/Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Bleu	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
96	197, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1975	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant/Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
97	204, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1967	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant/Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
98	207, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1979	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Pierre	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
99	220, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1970	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guilotine/Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
100	223, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1957	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Bleu
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Véranda/Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
101	269, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1978	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
102	292, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1942	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
103	297, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Mansarde	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
104	347, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1927	1985	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
105	350, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1952	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
106	519, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1900	1979	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Pierre	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style Canadien.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
107	161, rue Milton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1956	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
108	205, rue Milton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1956	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
109	300, rue Milton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1967	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
110	316, rue Milton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Fibro Ciment	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche/Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK


Bâtiment # :	Adresse :	
111	356, rue Milton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1951	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Rouge	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
112	415, rue Milton	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1975	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
2 portes d'accès en façade		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
113	153, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Rouge	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
114	154, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1971	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe/Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Solarium attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
115	169, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Plat	Tôle	Beige
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
116	175, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1985	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Gloriette		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
117	176, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1986	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Gris	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
2 portes d'accès en façade		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
118	181, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1910	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Brun
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
119	203, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1940	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bardeau d'asphalte	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois/PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
120	204, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1965	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium/Brique	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Mansarde	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
121	235, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1958	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
122	236, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1969	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Solarium/Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
123	292, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1966	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
124	306, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1964	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Fibro Ciment	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
125	366, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
126	373, rue d'Oxford	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1944	1979	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brun	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
127	174, rue Laurier	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1915	1974	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
128	200, rue Laurier	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1972	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
129	372, rue Laurier	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1976	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Rouge	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
130	153, rue Borden	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1960	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Galerie/Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
131	170, rue Borden	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1935	1956	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
132	176, rue Borden	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1985	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
133	194, rue Borden	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Tôle	Bleu
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
134	199 à 201, rue Borden	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1949	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Mauve/Brune	Porche/Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
135	211, rue Borden	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1924	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Mansarde	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
136	226, rue Borden	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1961	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :		Adresse :	
137		280, rue Borden	
Groupe d'usage :		Code de zonage :	
Résidentielle		Blanc	
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :	
1935	1966	Bon	
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :	
1	1	0	
REVÊTEMENT ET FONDATIONS			
Matériaux des fondations :		Matériaux de la façade :	
Béton		Amiante	
		Couleur du bâtiment :	
		Mauve	
TOITURE			
Forme :		Matériaux :	
À 2 versants		Bardeau d'asphalte	
		Couleur :	
		Noir	
FENÊTRES			
Forme générale :		Type d'ouverture :	
Rectangulaire		Guillotine	
		Matériaux de la fenêtre :	
		Bois	
PORTES			
Matériaux :		Couleur :	
Aluminium		Blanche	
		Interface d'accès :	
		Solarium	
AUTRES DÉTAILS :			
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :			
L'état de conservation. Maison de style champêtre.			





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
138	142, rue Gervais	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1963	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
139	150, rue Gervais	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1951	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
140	156, rue Gervais	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Aluminium	Rouge/Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
2 cheminées		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
141	163, rue Gervais	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1982	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
142	172, rue Gervais	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1910	1957	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC/Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
143	296, rue Gervais	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1982	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
144	346, rue Gervais	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1961	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
145	363, rue Gervais	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1938	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Rouge	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
146	364, rue Gervais	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1951	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
147	205, rue Milroy	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1939	1955	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Brune	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
148	58, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1900	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Pierre	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style Canadien.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
149	74, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1916	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte/Tôle	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
150	99, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1929	1951	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
151	110, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1917	1958	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Beige	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
152	117, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Aluminium	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
154	141, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1939	1965	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Abri d'auto attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
155	159, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1979	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Stuc	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Mansarde	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
156	173, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Jaune
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
157	183, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1943	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
158	186, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1920	1976	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Mansarde	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
159	187, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1945	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants / Mansarde	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant/Coulissante	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Bleue	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, 2 portes d'accès en façade		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
160	204, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1938	1971	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Noire	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
161	214, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1965	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Beige	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
162	239 à 239A, rue Ruth	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1935	1982	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Balcon, Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
163	835, rue Saint-John	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1963	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Pierre	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Balcon, Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
164	842, rue Saint-John	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1935	1966	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
165	894, rue Victoria	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1939	1976	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Jaune
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Bleue	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
166	902, rue Victoria	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1940	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Amiante	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
167	932, rue Victoria	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1934	1956	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Gris	Poche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
168	900, rue Spiller	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
169	922, rue Spiller	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1953	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
2 Cheminées		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
170	814, rue Mason	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1962	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Vert/Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
171	826, rue Mason	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1919	1984	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Bleue	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
172	853, rue Mason	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1965	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc/Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
173	856, rue Mason	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Bois	Rouge/Jaune
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois/PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
174	894, rue Mason	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1928	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Stuc/Amiante	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
175	939, rue Riverview	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1915	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Bois	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Verte	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style Victorien.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
176	965, rue Riverview	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1915	1950	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie/Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
177	985, rue Riverview	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1965	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Pierre	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style Canadien.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
178	989, rue Riverview	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1941	1975	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Gris	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
179	993, rue Riverview	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1972	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Pierre	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Balcon		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
180	1023, rue Riverview	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
181	381, chemin Ozias-Leduc	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle/Commerciale		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	1
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc/Brun
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Mansarde	Tôle	Rouge
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant/Fixe	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	n/a	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Pépinière Yvon Auclair et Fils. La pépinière Auclair et Frères a été fondée en 1904.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
182	431 à 433, chemin Ozias-Leduc	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle/Commerciale		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1930	1975	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	1
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle/Bardeau d'asphalte	Beige/Brun
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	n/a	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Balcon		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
183	613 à 615, chemin Ozias-Leduc	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1900	1980	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Gris	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Balcon		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
184	973, chemin Ozias-Leduc	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1902	1980	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	0	1
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Gloriette		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Au mois d'octobre 1986, les propriétaires ont ouvert une chocolaterie la Cabosse d'Or. (Source : Notre histoire Notre mémoire : Hommage à nos bâtisseurs, L'Œil régional, Janvier 2000)		



35



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
185	1521, chemin Ozias-Leduc	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1955	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte/Tôle	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
186	542, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1938	1955	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante/Fixe	Aluminium/Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Galerie/Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
187	586, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1952	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
188	599, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1944	1945	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Aluminium	Rouge/Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Beige	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
189	816, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1968	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Jaune
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Bleue	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
190	829, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1926	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Plat	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
191	837, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1950	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Amiante	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Solarium
AUTRES DÉTAILS :		
Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
192	838, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1915	1952	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Tôle	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guilotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Balcon		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
193	874, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1957	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche/Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
194	903, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1935	1965	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Rose
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Brun
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
195	907 à 909, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1900	1968	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Beige
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Balcon		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
196	912, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1919	1968	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style champêtre.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
197	940, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1947	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Garage attenant		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Otterburn Park en 1927. Dès les années 1920, des citoyens se regroupaient tout près de la chapelle Notre-Dame-du-Bon-Conseil. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 940, chemin des Patriotes.



Source : Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
198	949, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1940	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Aluminium	Rouge/Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Plat	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
199	967 à 969, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1900	1980	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Plat	n/a	n/a
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanc	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Blacon		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style Victorien.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
200	970, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1919	1972	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	0	1
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique	Rouge
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Arrondie	Fixe	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Blanc	Galerie
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque. Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Conseil.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Otterburn Park en 1927. Dès les années 1920, des citoyens se regroupaient tout près de la chapelle Notre-Dame-du-Bon-Conseil. On peut reconnaître sur cette photo le bâtiment du 970, chemin des Patriotes.



Source : Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
201	985, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1911	1955	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Tôle	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant/Coulisante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
202	986, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1925	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois d'ingénierie	Bleu
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte/Tôle	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Bleue	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée, Balcon		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
203	1009, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1945	1970	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Pierre	Brun
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Coulissante	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
204	1026, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1921	1967	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Verte	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
205	1052, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1855	1950	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Rose
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Rose	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :		Adresse :	
206		1262, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :	
Résidentielle		Blanc	
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :	
1905	1966	Bon	
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :	
2	1	0	
REVÊTEMENT ET FONDATIONS			
Matériaux des fondations :		Matériaux de la façade :	
Béton		Bois	
		Couleur du bâtiment :	
		Bleu	
TOITURE			
Forme :		Matériaux :	
Plat		Bardeau d'asphalte	
		Couleur :	
		Gris	
FENÊTRES			
Forme générale :		Type d'ouverture :	
Rectangulaire		Guillotine	
		Matériaux de la fenêtre :	
		Bois	
PORTES			
Matériaux :		Couleur :	
Bois		Brune	
		Interface d'accès :	
		Porche	
AUTRES DÉTAILS :			
Balcon			
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :			
L'état de conservation. Maison de style champêtre.			





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
207	1309 à 1311, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1940	1962	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	2	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Jaune
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphalte	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	PVC
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
PVC	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Balcon		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
		



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
208	1344, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1890	1960	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 4 versants	Tôle	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois/Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Brune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style Victorien.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
209	1396, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Vert
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1875	1950	Moyen
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
2	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Brique/Fibro Ciment	Rouge/Vert
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Plat	n/a	n/a
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Balcon		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style ville.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
210	1424, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1850	1945	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
Mansarde	Tôle	Vert
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Battant	Bois
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Bois	Jaune	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Maison de style Canadien.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK


Bâtiment # :	Adresse :	
211	756, chemin des Patriotes	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Résidentielle		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
n/a	1969	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	8	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Vinyle	Gris
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Guillotine/Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque. La colonie des Bosquets Albert-Hudon. Société pour les enfants handicapés du Québec.		
		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Photo prise au début du siècle dernier montrant le chalet principal du parc Otterburn, aujourd'hui La colonie des Bosquets Albert-Hudon.



Sources : - Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Le Kiosque à musique du parc Otterburn. Il était situé près du rond de course et servait à distraire les visiteurs venus bénéficier des attraits de l'endroit.



Sources : - Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
212	151, rue Connaught	
Groupe d'usage :		Code de zonage :
Communautaire		Blanc
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
n/a	n/a	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	0	1
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Stuc/Aluminium	Blanc/Brun
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Gris
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
n/a	n/a	n/a
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Blanche	Aucun
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Caserne de pompier. Premier édifice municipal. Autrefois, la bâtisse était utilisée pour entreposer de la glace. Dans les années 30, Monsieur François Leclerc ouvre une glacière à cet endroit. (Source : Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park, juin 1995)		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

Bâtiment # :	Adresse :	
213	318, rue Connaught	
Groupe d'usage :	Code de zonage :	
Résidentielle	Blanc	
Date année construction :	Date année apparente :	Entretien :
1956	1965	Bon
Nombre d'étages :	Nombre de logements :	Nombre de locaux :
1	1	0
REVÊTEMENT ET FONDATIONS		
Matériaux des fondations :	Matériaux de la façade :	Couleur du bâtiment :
Béton	Bois/Aluminium	Blanc
TOITURE		
Forme :	Matériaux :	Couleur :
À 2 versants	Bardeau d'asphale	Noir
FENÊTRES		
Forme générale :	Type d'ouverture :	Matériaux de la fenêtre :
Rectangulaire	Fixe/Battant	Aluminium
PORTES		
Matériaux :	Couleur :	Interface d'accès :
Aluminium	Gris	Porche
AUTRES DÉTAILS :		
Cheminée		
INTÉRÊT PARTICULIER DU BÂTIMENT :		
L'état de conservation. Encore identifiable de nos jours sur une photo d'époque. La Légion. Salle de curling.		





INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

La Légion acheta la bâtisse en 1946 du Otterburn Park Recreation Club. La photo a été prise de la rue Connaught.



Sources : - Un parc devenu ville, Une histoire d'Otterburn Park , juin 1995
- Les 150 ans d'Otterburn Park, Cahier d'histoire, octobre 2005